


ALLONGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TIJDELIJKE MAATREGELEN STEDELIJKE BEREIKBAARHEID TIJDENS REALISATIE A9 BADHOEVEDORP-HOLENDRECHT (13 mei 2025)

Bijlage 3

Slide 11



Slide 12

1. Beheersmaatregelen ter verbetering doorstroming omleiding richting Stadshart

- Aanbrengen filedetectielussen welke ingrijpen op VRI N522 om kans op filevorming A9 HRL te minimaliseren
- Plaatsen 2 tekstwagens of bermDRIP gedurende minimaal 4 weken waarop omleiding Stadshart wordt aangegeven [afrit 4c linksaf, en vanaf N522 rechtsaf toerit 4b op]
- Optimaliseren VRI instelling (vergroten uitstroom) i.c.m. punt 4.
- Realiseren twee rijstroken op N522 onder KW006 van noord naar zuid
- Opfrissen markeringen N522
- Minimale afstroomcapaciteit van twee rijstroken realiseren op afrit twee rijstroken naar links, op N522 twee rijstroken onder KW006, rechtsaf twee rijstroken naar toerit 4b
- Monitoren verkeersbeeld om omleidingen en indien nodig optimaliseren VRI instellingen [voertuigafhankelijk]

Effect doorstroming verkeer A9 toerit 5d weefvak-afrit 4c d.m.v. faseringsontwerpen met simulatie in beeld brengen. Ook effect afwijking rondom N522 toerit 4d hierin meenemen.

Aanpassen BWW conform omleiding [toevoegen Stadshart] handwegwijzers in retroreflecterend achtergrond (lampen werken allemaal niet deze moeten allemaal werken).

Eventueel toevoegen J33 [fysiek bord met knipperend lampen of een LED paneel ipv fysiek bord] t.h.v. puntstuk afrit, gekoppeld aan de filelussen. E.e.a. afhankelijk van weginrichting in fasering [zichtlijnen slingers / hoogte].

Slide 13

2. Beheersmaatregelen ter verbetering doorstroming en veiligheid HOV richting Stadshart

1. Realisatie solitaire busafrit/doorsteek van A9 HRL naar Colijnweg
2. Verkeersveilige oplossing kruispunt busafrit Colijnweg i.r.t. Bleekerskade + VRI bevestigd
3. Langzaam verkeersoversteek Bolwerk/ Annakerk aandachtspunt? Ja, bebording checken + opfrissen markeringen.
4. Optimalisatie VRI-hellingen? Check bij Jimmy Mian of bussen VRI aansturen.
5. Maatregelen nodig Molenweg? Check bij CXX
6. Langzaam verkeersoversteek Kazerneplein opfrissen markeringen/ check huidige bebording?
7. Opdraaien bussen (rechtsaf) via rotonde naar Keizer Karelweg (S108) aandachtspunt? Check bij CXX.

Punt 5. en 7. navragen bij CXX wat zijn hun ervaring (o.b.v. bestaande lijnen 186/ 187) en waar zien zij mogelijk knelpunten en/of risico's?

25-maart-2025



Slide 14

3. Beheersmaatregelen ter verbetering doorstroming en veiligheid (o.a. Sportlaan)

1. Capaciteit KW005 omhoog [Beneluxbaan en Ouverture]. Belangrijk alternatief voor Oranjebaan.
2. Aanvullende aanduiding schoolzone [borden/palen/markering]? Knipperlichten voorbeeld Amsterdamseweg [details nader af te stemmen].
3. Toevoege attentie verhogende bebording [extra bebording middendruppel]



25-maart-2025